



財團法人 塑膠工業技術發展中心
Plastics Industry Development Center

驗證實驗室

委託試驗報告

收件日期：2018年09月17日

報告編號：107A011-K111746

發行日期：2018年10月01日

委託單位：

誌懋股份有限公司

地址：

640雲林縣斗六市長安里科加路38號

物品名稱：

複合木質地板

檢測項目：

磨耗試驗

檢測法規：

參考CNS 11342

注意事項：

- 一、本報告含封面共 3 頁；報告內容不得分離使用。
- 二、本報告所記載事項僅作為參考資料，不得作為廣告、出版物等商業宣傳推銷之用。
- 三、本報告所用物品、物品名稱與取樣者等資料係由委方提供，本中心僅負責試驗分析。
- 四、本報告數據更正無效，此檢測結果僅對受測樣品負責，且不得作為法律訴訟之憑証。
- 五、檢測法規或方法註記為『*』者，表示該項目已通過 ISO/IEC 17025 之認證。

報告簽署人：

授權簽發：





驗證實驗室

委託試驗報告

取樣者：誌懋股份有限公司

報告編號：107A011-K111746

物品名稱：複合木質地板

測試日期：2018年09月20日

試驗項目	方法	試驗結果		
磨耗試驗	參考CNS 11342	試片編號	磨耗迴轉數 (轉)	外觀
		# 1	2200	如附圖2所示
備註：				
1. 試片製作方式：廠商提供		4. 試片平均長度：100 mm		
2. 試片狀態調節：		寬度：100 mm		
溫度：23 °C ± 2 °C		5. 荷重：500 g		
相對濕度：50 % ± 5 %		6. 砂紙種類：S-42砂紙		
時間：72小時以上		7. 樣品照片如附圖一~二		
3. 實驗室條件：				
溫度：23 °C ± 2 °C				
相對濕度：50 % ± 5 %				



驗證實驗室 委託試驗報告


取樣者：誌懋股份有限公司

報告編號：107A011-K111746

物品名稱：複合木質地板

測試日期：2018年09月20日

附圖一：磨耗試驗前樣品照片



附圖二：磨耗試驗後樣品照片

